Delaminations

Bridge: 5003 NB Lane: 3 Image Name: 3_3997000_57824_341.tif



Defect #	171	172	173	174	175
Feet from Start	77.26	79.15	81.74	81.81	85.27
Feet from Right	39.40	36.96	41.12	31.83	36.90
Defect Size	4.25 sq ft	0.75 sq ft	5.17 sq ft	8.30 sq ft	1.21 sq ft
Length x Width (ft)	1.70 x 2.39	0.84 x 0.86	4.30 x 1.15	2.69 x 2.95	1.29 x 0.89
Type	Delam	Delam	Delam	Delam	Delam

Return to Overview

Delaminations

Bridge: 5003 NB Lane: 3 Image Name: 3_4212000_57824_341.tif



Defect #	176	177
Feet from Start	87.80	91.08
Feet from Right	32.11	38.80
Defect Size	4.48 sq ft	6.04 sq ft
Length x Width (ft)	2.47 x 1.73	3.33 x 1.73
Type	Delam	Delam

Return to Overview

Delaminations

Bridge: 5003 NB Lane: 3 Image Name: 3_4424000_57622_344.tif



Defect #	178	179	180	181
Feet from Start	97.29	99.61	102.47	103.02
Feet from Right	36.34	32.19	31.95	39.31
Defect Size	2.19 sq ft	7.34 sq ft	8.91 sq ft	19.22 sq ft
Length x Width (ft)	1.07 x 1.95	1.63 x 4.30	3.56 x 2.39	8.06 x 2.28
Type	Delam	Delam	Delam	Delam

Return to Overview

Delaminations

Bridge: 5003 NB Lane: 3 Image Name: 3_4636000_57622_344.tif



Defect #	182	183	184	185	186
Feet from Start	107.64	108.23	109.87	111.45	114.58
Feet from Right	32.86	39.25	41.02	32.97	38.45
Defect Size	3.31 sq ft	5.35 sq ft	6.69 sq ft	12.74 sq ft	18.30 sq ft
Length x Width (ft)	1.43 x 2.21	2.60 x 1.97	5.48 x 1.17	4.42 x 2.75	5.00 x 3.50
Type	Delam	Delam	Delam	Delam	Delam

Return to Overview

Delaminations

Bridge: 5003 NB Lane: 3 Image Name: 3_4854000_57622_344.tif



Defect #	187	188	189
Feet from Start	117.64	122.62	124.71
Feet from Right	39.37	38.52	31.57
Defect Size	0.97 sq ft	48.58 sq ft	5.17 sq ft
Length x Width (ft)	0.48 x 1.91	8.72 x 5.32	2.42 x 2.04
Type	Delam	Delam	Delam

Return to Overview

Delaminations

Bridge: 5003 NB Lane: 3 Image Name: 3_5074000_57622_344.tif



Defect #	190	191	EJ	192	193
Feet from Start	130.30	131.74	135.66	136.54	137.54
Feet from Right	38.69	31.04	29.67	37.18	38.74
Defect Size	8.18 sq ft	1.43 sq ft	NA	1.08 sq ft	1.97 sq ft
Length x Width (ft)	4.24 x 1.84	1.07 x 1.28	NA	1.61 x 0.64	1.43 x 1.31
Type	Delam	Delam	Joint	Delam	Delam

Return to Overview

Delaminations

Bridge: 5003 NB Lane: 3 Image Name: 3_5294000_57622_344.tif



Defect #	194	EJ	195	196
Feet from Start	143.56	143.70	145.48	147.73
Feet from Right	39.97	35.18	31.84	30.13
Defect Size	2.50 sq ft	NA	6.45 sq ft	1.76 sq ft
Length x Width (ft)	2.08 x 1.15	NA	3.35 x 1.84	1.65 x 1.02
Type	Delam	Joint	Delam	Delam

Return to Overview

Delaminations

Bridge: 5003 NB Lane: 3 Image Name: 3_5507000_57804_346.tif



Defect #	EJ	197	198	199
Feet from Start	150.99	154.93	156.55	157.61
Feet from Right	40.59	40.10	37.42	39.00
Defect Size	NA	11.72 sq ft	5.61 sq ft	1.67 sq ft
Length x Width (ft)	NA	3.73 x 3.01	3.06 x 1.75	1.43 x 1.11
Type	Joint	Delam	Delam	Delam

Return to Overview

Delaminations

Bridge: 5003 NB Lane: 3 Image Name: 3_5725000_57804_346.tif



Defect #	200	201	202
Feet from Start	160.91	166.31	168.30
Feet from Right	39.93	39.76	37.11
Defect Size	12.82 sq ft	28.76 sq ft	0.64 sq ft
Length x Width (ft)	3.10 x 3.96	6.56 x 4.19	0.88 x 0.69
Type	Delam	Delam	Delam

Return to Overview

Delaminations

Bridge: 5003 NB Lane: 3 Image Name: 3_5942000_57804_346.tif



Defect #	203	204	205	206
Feet from Start	174.87	176.10	177.92	178.35
Feet from Right	39.89	32.77	29.30	37.06
Defect Size	42.03 sq ft	6.27 sq ft	7.71 sq ft	2.64 sq ft
Length x Width (ft)	10.15 x 3.96	2.44 x 2.46	2.87 x 2.57	2.47 x 1.02
Type	Delam	Delam	Delam	Delam

Return to Overview

Delaminations

Bridge: 5003 NB Lane: 3 Image Name: 3_6156000_57804_346.tif



Defect #	207	208	209	210	LB	211
Feet from Start	181.83	182.45	185.52	187.02	187.31	189.87
Feet from Right	39.91	32.64	31.55	41.14	30.32	32.85
Defect Size	14.48 sq ft	21.34 sq ft	7.75 sq ft	11.85 sq ft	NA	0.54 sq ft
Length x Width (ft)	3.56 x 3.88	3.15 x 6.47	2.42 x 3.06	6.61 x 1.71	NA	0.88 x 0.58
Type	Delam	Delam	Delam	Delam	Lane Bound	Delam

Return to Overview